



1. 未注倒角 $C0.5$;
2. 需做防锈处理;
3. 上下端面需精密磨削;

例图	机械制图	夹具-2	1:1
校核			45#
集美工业学校		2	